

放射線量の測定のしかた

《注意事項》

○この放射線量測定器は大気中の放射線量(ガンマ線のみ)の測定を行うものです。**食品・土壌・水などに含まれる放射性物質は測定できません。**

○返却時間を厳守してください

午前に借りた方は、**午前11時30分まで**に返却してください。

午後に借りた方は、**午後4時まで**に返却してください。

○放射線測定器を他の方に貸さないでください。

借りた方が責任を持って返却してください。

○測定器の取り扱いについて

- ・ビニール袋に入れたまま測定をしてください。
- ・精密機器ですので、落としたり水に浸けないでください。
- ・土などに直接触れないようにしてください。

不注意等により測定器を破損、紛失等した場合は、修理、弁償等の補償をしていただくことがあります。

《測定方法》

○測定の際は、携帯電話や腕時計等はずし、測定器をなるべく体から離してください。



①電源ボタンを押し電源を入れてください。

②35秒カウントされます



③35秒後に放射線量の値が表示されます。


④数値が表示されてから、そのまま1分程度待ってください。

※1分以上経ってから表示される値が、正確な数値になります。

⑤10秒ごとに数値が変化しますので、その数値を読み取ってください。

※数値が同じ場合は変化しない場合もあります。

⑥測定終了後は、電源ボタンを押し電源を切ってください。



(1)地表1m地点

ひもを伸ばし、おもり2個が下に
来る状態で測定。



(2)地表50cm地点

ひもを半分にし、おもり1個
が下に来る状態で測定。



(3)地表 1cm地点

測定器を地面につけない
ように測定。